

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 200 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. ГОРБАТОВА»

АКТ
основного осмотра
оборудования спортивных (сооружений) площадок

От 12.05.2025

№2

Комиссия назначена приказом директора № 16/1 - ОД от 10.02.2025 г.
в составе:

Председатель комиссии Крайнова Ю.В

Члены комиссии:

Харитонов А.И - заместитель директора по ВР

Шмелькова И.А. - заместитель директора по АХР

Щеняева Т.А - заместитель директора по УВР

Дайлиденак Д.И. – старший воспитатель

провела основной весенний осмотр оборудования принадлежащей образовательной организации спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола д.22, на предмет исправности спортивного оборудования и безопасности для жизни и здоровья детей.

Основание для проведения обследования: приказ МБОУ «Начальная школа №200 им.А.В.Горбатова» от 10.02.2025 № 16/1-ОД, график осмотра спортивного оборудования МБОУ «Начальная школа № 200 им. А.В. Горбатова»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате осмотра комиссия установила:

Общая площадь спортивных площадок составляет **1054 м²**.

В школе оборудованы: игровая площадка для детей начальной школы, 2 баскетбольные и волейбольная площадки, 2 поля для минифутбола с наружными линиями разметки. На поле установлены ворота.

Покрытие баскетбольной площадки является все погодным, изготовленным из фракционной резиновой крошки. Такое же покрытие использовано для организации беговой дорожки.

Яма для прыжков заполняется чистым песком с примесью опилок. Борта ямы обшиты резиной и находятся на одном уровне с землей.

Также на территории школы установлено огороженная баскетбольная площадка, оборудована малая спортивная площадка для занятий дошкольниками.

Имеющиеся объекты спорта не приспособлены для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На поверхности спортивных площадок посторонних предметов, опасных загрязнителей (стекло, камни и др.), острых элементов, выступов и травмирующих включений **не обнаружено**.


Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
Футбольное поле						
1	Футбольные ворота	4	Исправно	Облупилась краска	Покрашено	-
Баскетбольная площадка						
2	Баскетбольная стойка	4	Исправно	Облупилась краска	Покрашено	-
3	Баскетбольные щиты	4	Исправно	Не выявлено	-	-
4	Сетка на кольцах	4	Исправно	Не выявлено	-	-
Волейбольная площадка						
5	Волейбольная стойка	2	Исправно	Не выявлено	-	-
6	Волейбольная сетка	1	Исправно	Не выявлено	-	-
Гимнастический городок						
7	Дуга для лазания	4	Исправно	Не выявлено	-	-
8	Лазалка металлическая	5	Исправно	Не выявлено	-	-
9	Турник тройной металлический	1	Исправно	Не выявлено	-	-
10	Полоса препятствий «Лабиринт»	1	Исправно	Не выявлено	-	-
10	Прыжковая яма	1	Исправно	Не выявлено	-	-
Иные спортивные сооружения						
11	Беговая дорожка	1	Исправно	Не выявлено	-	-
12	Стол теннисный	1	Исправно	Не выявлено	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ


Проведенный осмотр и проверка детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.


Председатель
комиссии

 Крайнова Ю.В.

Подпись членов
комиссии:

 Харитонова А.И.

 Шмелькова И.А.

 Щеняева Т.А.

 Дайлиденак Д.И.